

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		DATOS DEL VEHICULO			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-03-02	Nombre o razón social DANIEL DE JESUS CARMONA				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71382354		
Dirección AVENIDA 37 NUM 65 A 70				Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
Placa EQW120	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016936539	Fecha Matrícula 2018-09-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3KM570768		
No. Motor E410C16B562	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 243321	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2024-03-02 EQW120 10:23

2024-03-02 EQW120 10:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 93.30	Delantera Derecha	Valor 70.60	Trasera Izquierda	Valor 54.10	Trasera Derecha	Valor 84.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
80.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3548.00	N	Eje 1 Derecho	3281.00	4048.00	N	7.53	30	%
			Eje 2 izquierdo	2817.00	N	Eje 2 Derecho	2522.00	3366.00	N	10.50	30	%
37.10	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Ruta Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Ruta Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Ruta Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Lafonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Uanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Ruta Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.73	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.78	3.57
Eje2	3.65	3.42