

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT. 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394


FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de Identidad	
2024-04-16	JUAN FERNANDO ESPINAL		CC (X) NIT () CE () No. 1040735924	
Dirección	Teléfono		Ciudad	Departamento
CL 48 CC N 99 18	9999999		Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
LKK114	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Alaskan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10027522264	2022-10-15	Blanco hielo	Diesel	3BRCD3389PK590399
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
YD25751814P	DIESEL	2488	60200	5	SI () NO ()
				SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
60.60		63.80		58.20		67.20		40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	2821.00	N	Eje 1 Derecho	3176.00	N	11.20	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2993.00	N	Eje 2 Derecho	3120.00	N	13.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
26.60	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.41	Eje 2 -1.49	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Ases General	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Eje3 Rn Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cruce	CUMPLE	Gaio	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Frenos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Sofas de advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Limpiebrisas	CUMPLE
Chimboros de Seguridad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rn Izquierdo	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rn Derecho	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	Colmaria	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rn Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Bolquín	CUMPLE	Tirinas	CUMPLE	Tornillos	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Eje2 Rn Derecho	CUMPLE	Direccionalas	CUMPLE
Eje4 Rn Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rn Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Lateralas y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rn Derecho	CUMPLE	Arbolaje S/las	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rn Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Veranillos	CUMPLE	Ancoraje de Bateria	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 Rn Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Bandarilla	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tupos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Slop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Sopotas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHAVIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAIR RENDON A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.00	7.00
Eje2	7.00	7.70

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)