

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



2024-07-27, JYN612 13:59



Fotografía 2

2024-07-27, JYN612 13:57

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces CAPELEC 2600 6254 F.A.S. VTEQ (Senales Frenos = 17031127, Alimación 07604007, Suspensión 23802107) Visual VTEQ AXLE30000-AXLE7000 Llanitas - Profundidad 0 0, Aire 0 0

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces JULIAN ESTEBAN CADAVID CARDONA F.A.S. JHON ALBERTO MEJIA RIOS Foto JULIAN ESTEBAN CADAVID CARDONA EDWIN OCHOA CASTANEDA Visual EDWIN OCHOA CASTANEDA Ladrado JULIAN ESTEBAN CADAVID CARDONA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Maria Cecilia Rodriguez Marulanda

Fir. de Maria

  
**euroGDA**  
NIT. 901.105.666-5

  
**APROBADO**