

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba		Nombre o razón social				Documento de identidad	
2024-08-12		JULIAN RODRIGUEZ				CC (X) NIT () CE () No. 1118285535	
Dirección						Teléfono	
CRA50 # 92-101		9999999		Ciudad		Departamento	
		DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
EXU516	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10029780180	2018-05-05	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3KM339295		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C139998	OTTO	1998	112034	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2024-08-12 EXU516 14:24

2024-08-12 EXU516 14:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59.50	Delantera Derecha	Valor 58.90	Trasera Izquierda	Valor 68.90	Trasera Derecha	Valor 62.00	Mínimo	Unidad %
Frenos									
Eficacia total	Mínimo 77.40	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 4.84
	Eje 1 izquierdo		3224.00	4468.00	N	Eje 1 Derecho	3068.00	3911.00	30 %
	Eje 2 izquierdo		3154.00	3532.00	N	Eje 2 Derecho	2580.00	3622.00	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 25.90	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	%
	Eje 4 izquierdo				N	Eje 4 Derecho		N	%
	Eje 5 izquierdo				N	Eje 5 Derecho		N	%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 -0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Balillas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reverse	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS