

## **FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-10-25	Nombre o razón social EDWIN FERNEY ARENAS ORREGO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71783244		
Dirección CLL 101AA N°76D28 INT 301	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa KTN421	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10030604854	Fecha Matrícula 2023-02-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD201RM564432	
No. Motor J759Q176948	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 14001	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2024-10-25 KTN421 07:15



2024-10-25 KTN421 07:15

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 84.50	Delantera Derecha	Valor 88.70	Trasera Izquierda	Valor 75.50	Trasera Derecha	Valor 74.20	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
70.30	50	%	Eje 1 izquierdo	1895.00	3389.00	N	Eje 1 Derecho	2131.00	2951.00	N	11.10	30 %
			Eje 2 izquierdo	1911.00	2413.00	N	Eje 2 Derecho	2194.00	2807.00	N	12.90	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
21.00	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

**Desviación lateral**

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual						
Ancaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cajinería		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Promedio de Distancia		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Rótulas Inferiores		CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rótulas superiores		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa		CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín		CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Sopores		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE
Trángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.81	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.81	4.78
Eje2	4.53	4.31

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnicas Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)