

H. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION



I. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

Serial	Modelo	Fabricante	Tipo Equipo	Prueba
403308A1458	IIA	SHANE	PROFUNDIMETRO	Inspeccion visual
440733 004	IIA	MAHA	DETECTOR DE VOLGURAS	Inspeccion visual
5057	CAP2600	CAPELEC	LIZOMETRO	Luzes
451834 001	IIA	MAHA	ALINEADOR AL PASO	Desviacion
405837 005	IIA	MAHA	PROBADOR DE FRENS	Freno
431148 003	IIA	MAHA	PROBADOR DE SUSPENSION	Suspension

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA PROBIM 0.0.1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION

Freno	SEBASTIAN MIRA LOPEZ	Luzes	JOHN ALEJANDRO LOPEZ
Desviacion	SEBASTIAN MIRA LOPEZ	Inspeccion	JOHN ALEJANDRO LOPEZ
Suspension	SEBASTIAN MIRA LOPEZ		JOHN ALEJANDRO LOPEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
CDA BELLO
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTORES
 CATALINA ARANGO GRISALES

Nota
 1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

Fin del Informe