

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2025-03-05	Nombre o razón social CRISTIAN CARVAJAL	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152707822
Dirección CRA71#103D-19	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa EQW935	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10021880092	Fecha Matrícula 2017-06-15	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3HM474519
No. Motor E410C047272	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 212376	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-03-05 EQW935 15:28

2025-03-05 EQW935 15:29

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64.60	Delantera Derecha	Valor 57.80	Trasera Izquierda	Valor 74.60	Trasera Derecha	Valor 68.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2109.00	N	Eje 1 Derecho	1914.00	N	9.25	30	%
53.60	50	%	Eje 2 izquierdo	1891.00	N	Eje 2 Derecho	1705.00	N	9.84	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.69	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Centurones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.87	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.67	3.92
Eje2	4.35	4.53

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimed Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)