



CLIENTE : JORGE DUQUE BEDOYA  
ID : 1128269860  
SUCURSAL : MEDELLIN  
FECHA : 2025-03-31 16:15:09  
INSPECCION : 2994462

## REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

## DATOS DEL VEHICULO

MARCA	NISSAN
LINEA	NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB]
MODELO	2014
MOTOR	YD25335425A
SERIE	JN1MC2E26Z0001266
CHASIS	JN1MC2E26Z0001266
CLASE	MICROBUS
CARROCERIA	CERRADO
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2488
FECHA INSPECCION	2025-03-31

COMPANY  
SUCURSAL  
CODIGO FASECOLDA  
SERVICIO  
PLACA

PARTICULARES  
PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN  
6403031  
PÚBLICO  
SNV448



## FOTOS DEL VEHICULO



Exterior	
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos	
Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación excedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).



**CDA  
AJUSTEV**  
Centro de Diagnóstico Automotor  
*Cuidamos de ti*

PLACA: SNV448  
INSPECCION: 2994462  
SUCURSAL: Medellín  
FECHA: 2025-03-31

#### Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

#### Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de tensión	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

#### Interior

Bocina o pitó	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	No aplica
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	Bueno
Timbre	No aplica

#### Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

#### Rines y LLantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuerca y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

#### Motor

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

#### Equipo de carretera

Botiquín	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentacion	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

#### Transmision

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardán	Bueno
Protector cardán	Bueno

#### Dirección

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

#### OBSERVACIONES

.



**CDA  
AJUSTEV S.A.S.**  
NIT. 900.209.8...