


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-04-22	Nombre o razón social ALBEIRO ESPINOSA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71701587
Dirección CRA 115 A 64CC-04	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO

Placa GDW847	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018952612	Fecha Matrícula 2019-08-09	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ933159
No. Motor F4RE410C204549	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 84594	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-04-22 GDW847 09:54

2025-04-22 GDW847 09:54

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.50	Delantera Derecha	Valor 77.20	Trasera Izquierda	Valor 77.70	Trasera Derecha	Valor 75.50	Mínimo 40	Único %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
61.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2576.00	3770.00	N	Eje 1 Derecho	2422.00	3776.00	N	5.98	30
			Eje 2 izquierdo	2180.00	3774.00	N	Eje 2 Derecho	2048.00	3643.00	N	6.06	30
25.00	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Colchoneta	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)