

**SNV448**

CLIENTE : JORGE DUQUE  
ID : 1128269860  
SUCURSAL : MEDELLIN  
FECHA : 2025-05-31 12:11:51  
INSPECCION : 3008924

**REVISIÓN PREVENTIVA**

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

**DATOS DEL VEHICULO**

MARCA	NISSAN	COMPANIA	PARTICULARES
LINEA	NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB] 14PSJ 2AA	SUCURSAL	PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
MODELO	2014	CODIGO FASECOLDA	6403031
MOTOR	YD25335425A	SERVICIO	PUBLICO
SERIE	JN1MC2E26Z0001266		
CHASIS	JN1MC2E26Z0001266		
CLASE	MICROBUS		
CARROZERIA	CERRADO		
COLOR	BLANCO		
CILINDRAJE	2488		
FECHA INSPECCION	2025-05-31		

**FOTOS DEL VEHICULO****Exterior**

Sujeción Carrocería	Bueno
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Parachoques	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Peldaños	No aplica
Anclajes Contenedores	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

**Frenos**

Retorno pedal	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Cilindro mando	Bueno
Servofreno (Booster)	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Tapa líquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Nivel Líquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica
Depósitos de Presión	No aplica



<b>Luces</b>	
Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces medias	Bueno

<b>Suspension</b>	
Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Elementos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de torsión	Bueno
Amortiguadores	Bueno

<b>Interior</b>	
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	Bueno
Timbre	No aplica

<b>Vidrios</b>	
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno
Campo Visual	Bueno

<b>Rines y LLantas</b>	
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Tuerca y pernos	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Labrado	Bueno
Banda rodamiento	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

<b>Motor</b>	
Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema combustible	Bueno

<b>Equipo de carretera</b>	
Botiquín	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Extintor	Bueno
Gato	Bueno
Cruceta	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Linterna	Bueno

<b>Transmisión</b>	
Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Protector cardán	Bueno
Juntas cardán	No aplica

<b>Dirección</b>	
Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

#### OBSERVACIONES



**CDA**  
AJUSTEV S.A.  
NIT.900.209.253 - 7