

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-06-16	CARLOS ALBERTO PATIÑO	CC (X) NIT () CE () No. 98574829	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA #1 B NUM 83 A SUR 43	1000000	Sabaneta	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDX601	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster arach		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10028155503	2020-01-07	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3L209049		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
FARE41RC231670	OTTO	1998	177663	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-06-16 GDX601 14:27



2025-06-16 GDX601 14:27

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	66.50		78.40		77.60		81.20		%

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	1411.00	2941.00	N	Eje 1 Derecho	1796.00	4272.00	N	21.40*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2297.00	3008.00	N	Eje 2 Derecho	1969.00	3978.00	N	14.30	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
22.20	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.11	0.11				10	m/km

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Dirigecionales	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Rolulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rolulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Impermeabilizantes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicaciones de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gallo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Laternita y Pictura	CUMPLE
Gasolero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	Chicleta	CUMPLE
Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Techo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	España	CUMPLE
Pistones	CUMPLE	Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Llanta	CUMPLE	Placa	CUMPLE		

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RUEDAS	011 CIGARRILLOS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COBRE

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	1.00	
Rje	izquierda	derecha
Rje1	2.54	2.17
Rje2	2.19	2.32

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA PERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)