



SNV448

CLIENTE : JORGE DUQUE
 ID : 1128269860
 SUCURSAL : MEDELLIN
 FECHA : 2025-08-04 09:40:48
 INSPECCION : 3024774

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	NISSAN
LÍNEA	NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB]
MOTOR	YD25335425A
SERIE	JN1MC2E26Z0001266
CHASIS	JN1MC2E26Z0001266
CLASE	MICROBUS
CARROCERIA	CERRADO
COLOR	BLANCO
CILINDRAJE	2488
FECHA INSPECCION	2025-08-04

COMPANY
 SUCURSAL
 CODIGO FASECOLDA
 SERVICIO

PARTICULARES
 PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
 6403031
 PUBLICO



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Sujeción Carrocería	Bueno
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Parachoques	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Peldaños	No aplica
Ancillas Contenedores	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Retorno pedal	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Cilindro mando	Bueno
Servofreno (Booster)	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica
Depósitos de Presión	No aplica



PLACA : SNV448
INSPECCION : 3024774
SUCURSAL : Medellin
FECHA : 2025-08-04

Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Elementos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de torsión	Bueno
Amortiguadores	Bueno

Interior

Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno
Campo Visual	Bueno

Rines y LLantas

Deformaciones y fisura rines	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Labrado	Bueno
Banda rodamiento	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Botiquín	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Extintor	Bueno
Gato	Bueno
Cruceta	Bueno
Seriales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Linterna	Bueno

Transmisión

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Protector cardán	Bueno
Juntas cardán	Bueno

Dirección

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES

(Large empty rectangular box for observations)

