

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-10-20	CARLOS ALBERTO PATIÑO	CC (X) NIT () CE () No. 98574829			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA 61 B NUM 83 A SUR 43	1000000	Sabaneta	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
GDX601	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10028155503	2020-01-07	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y96R583LJ209049	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410C231870	OTTO	1998	187607	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77.00		79.80		77.60		79.20
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2790.00	4090.00	N	Eje 1 Derecho	3013.00	4252.00	7.40	30 %
			Eje 2 izquierdo	2320.00	3266.00	N	Eje 2 Derecho	2366.00	4039.00	1.94	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
28.30	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.06	0.03				10	

Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banadera	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Arriaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Señales de Advertencia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Latorería y Pintura	CUMPLE	Perris	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Luces sillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Arriaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Coinjería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.51
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.24	3.45
Eje2	3.28	3.01

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)