

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad			
2025-11-14	JORGE GONZALEZ	CC (X) NIT () CE () No. 70099970			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA90 # 44-41	1000000	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYW668	Colombia	Público	Camioneta	Volkswagen	Amarok trendline		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2021	10023413898	2021-07-16	Blanco candy	Diesel	WV1ZZZ2HZMA022138		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
CNF122510	DIESEL	1968	116830	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-11-14 JYW668 10:34



2025-11-14 JYW668 10:27

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.00		81.30		80.90		82.00		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3364.00	5980.00	N	Eje 1 Derecho	3472.00	4183.00	3.11	30 %
			Eje 2 izquierdo	2024.00	5109.00	N	Eje 2 Derecho	2205.00	3664.00	8.21	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
26.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-2.65	1.15						


Inspección Visual							
Caja de dirección	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Señales de Advertencia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.13
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.93	4.98
Eje2	4.79	4.85



LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

4  00 70099976