



SNV448

CLIENTE : JORGE DUQUE
 ID : 1128269860
 SUCURSAL : MEDELLIN
 FECHA : 2025-12-04 13:08:28
 INSPECCION : 3048492

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	NISSAN	COMPAÑIA	PARTICULARES
LINEA	NEW Urvan 3.0 Diesel MT 3000CC [URB]	SUCURSAL	PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN
MODELO	2014	CODIGO FASECOLDA	6403031
MOTOR	YD25335425A	SERVICIO	PUBLICO
SERIE	JN1MC2E26Z0001266		
CHASIS	JN1MC2E26Z0001266		
CLASE	MICROBUS		
CARROCERIA	CERRADO		
COLOR	BLANCO		
CILINDRAGE	2488		
FECHA INSPECCION	2025-12-04		



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoque	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

NOTA: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de Gases.



PLACA : SNV448
INSPECCION : 3048492
SUCURSAL : Medellin
FECHA : 2025-12-04

Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de torsion	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Interior

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios moviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparetes	Bueno

Rines y LLantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta reuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Bateria	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Bolíquin	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentacion	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

Transmision

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	Bueno

Direccion

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES

