

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba
2025-12-09
Nombre o razón social
FREDY ORTIZ
Dirección
CLLE44C#90A-14

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad
CC (X) NIT () CE () No. 71778140

Ciudad
Medellin

Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP218	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017663259	Fecha Matrícula 2018-04-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM248446
No. Motor E410C130416	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 235400	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-12-09 ESP218 12:48

2025-12-09 ESP218 12:49

Suspensión (si aplica)		Delantera Izquierda	Valor 73.20	Delantera Derecha	Valor 79.00	Trasera Izquierda	Valor 81.50	Trasera Derecha	Valor 87.30	Mínimo	Unidad %
Eficacia total	Mínimo 69.40	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 izquierdo	Peso 2913.00	Unidad N 4194.00	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 2994.00	Unidad N 3904.00	N 2.71	Máximo 30	%

Frenos								
Eje 1 izquierdo	Fuerza 1788.00	Peso 2699.00	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2051.00	Peso 3249.00	Unidad N	Desequilibrio 12.80
Eje 2 izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N	Máximo 30
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral				
Eje 1 0.03	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
<u>Rueda de repuesto</u>		3.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.88	3.92
Eje2	3.91	4.20

steven zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)