

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2026-01-14	Nombre o razón social JORGE GONZALEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70099970
Dirección CRA90 # 44-41	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa JYW668	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Volkswagen	Línea Amarok trendline
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10023413898	Fecha Matrícula 2021-07-16	Color Blanco candy	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZMA022138
No. Motor CNF122510	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 121509	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.20	Delantera Derecha	Valor 66.80	Trasera Izquierda	Valor 87.20	Trasera Derecha	Valor 88.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2775.00	5798.00	N	Eje 1 Derecho	3724.00	5355.00	N	25.50*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3661.00	4457.00	N	Eje 2 Derecho	3445.00	4403.00	N	5.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	-0.08						

Inspección Visual

Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		