



AIRE LIMPIO CARDENAL
NIT: 900162032
CRA 7 NO 43-96
Tel: 3400800
PEREIRA - Huairula
formato@airelimpio.com.co

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-11-22 10:44:11	Nombre o Razón social LIVING TRIPS TOUR OPERADOR SAS	Documento de Identidad CC() NIT(DX) No. 900701074
Dirección MANZ 5 CASA 3 CAMPINAS ALCALA	Teléfono fijo o Número de Celular 3154318439	Ciudad PEREIRA
Departamento Risaralda		
Correo Electrónico JORGEDANIEL_SALAZARCHEF@HOTMAIL.COM		

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa ESST60	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca MERCEDES BENZ	Línea VITO TOURER 114
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10022679938	Fecha de matrícula 2018-07-16	Color BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis WD4WG3A99J3407955
No de motor 65185034475389	Tipo motor Diesel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2143	Kilometraje 206881	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 8	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 136	Tipo de Carrocería VAN	Fecha vencimiento SOAT 2023-07-15	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	25.0			2.5	klux	NO
		Inclinación	1.89			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	19.3			2.5	klux	NO
		Inclinación	3.09			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	22.5				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	22.5				klux	NO
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 45.0			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Minima	Unidad
Izquierda	69.1	Derecha	67.5	Izquierda	75.5	Derecha	63.6	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1			N	Eje 1			N		20	30	%
Eje 2			N	Eje 2			N		20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Minimo		Unidad			



RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF
LUXOMETRO	TECNOLUX	0256	MOON		
OPACIMETRO	GASTECK	S065L0202	SENSORS		
SONOMETRO	ARTISAN	3075344	SL2100-001		
FRENOMETRO	SPACE	00106	PFB050		
CO SUSPENSIÓN	SPACE	00382	APF110		
VIACIÓN LATERAL	SPACE	00122	APF150		
MOHIGROMETRO	GREISINGER	36402045	GMH 3331		
OFUNDIMETRO	MITUTOYO	0000385	571-200-20		
CAPTADOR	CAPELEC	29430	CAP8530		
PIE DE REY	STANLEY	PER01			
CTOR HOLGURAS	SPACE	01415	R200/I		
SOR VIBRACION	CAPELEC	29430	CAP8530		

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

	INSPECTOR
A	JHONNY GOMEZ FLOREZ
ETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
METRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
ETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
A	JHONNY GOMEZ FLOREZ
METRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
	JHONNY GOMEZ FLOREZ
SUSPENSIÓN	JHONNY GOMEZ FLOREZ
CIÓN LATERAL	JHONNY GOMEZ FLOREZ

FIRMA Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAC

ORGE CESPEDES DE LA PAVA
técnico

Fin del informe



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF
LUXOMETRO	TECNOLUX	0256	MOON		
OPACIMETRO	GASTECK	S065L0202	SENSORS		
SONOMETRO	ARTISAN	3075344	SL2100-001		
FRENOMETRO	SPACE	00106	PFB050		
BANCO SUSPENSIÓN	SPACE	00382	APF110		
DESVIACIÓN LATERAL	SPACE	00122	APF150		
TERMOHIGROMETRO	GREISINGER	36402045	GMH 3331		
PROFUNDIMETRO	MITUTOYO	0000385	571-200-20		
CAPTADOR	CAPELEC	29430	CAP8530		
PIE DE REY	STANLEY	PER01			
DETECTOR HOLGURAS	SPACE	01415	R200/I		
SENSOR VIBRACION	CAPELEC	29430	CAP8530		

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
OPACIMETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
SONOMETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
CAMARA	JHONNY GOMEZ FLOREZ
FRENOMETRO	JHONNY GOMEZ FLOREZ
PIE DE REY	JHONNY GOMEZ FLOREZ
BANCO SUSPENSIÓN	JHONNY GOMEZ FLOREZ
DESVIACIÓN LATERAL	JHONNY GOMEZ FLOREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAC

ING. JORGE CESPEDES DE LA PAVA
Director técnico

Fin del informe