



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA	PLACA	NOMBRE INSPECTOR	VENCIMIENTO
13/05/2022	WCQ166	Andrés Felipe Calderón Florez	12/07/2022

NOMBRE PRESENTANTE	CEDULA CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
ARENAS OJEDA GLORIA EDILMA	1128452570	SANTIAGO OSPINA ARENAS

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SMT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN
8/01/2023	11/01/2023	7/05/2023

CARGAS EXTRACTO	VENCIMIENTO EXTRACTO	EQUIPO DE CARRETERA	KILOMETRAJE
Si	30/09/2022	Si	162707

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Amortizadores	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
Tubo de escape	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de vent.	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Documentos ingreso	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de agua	Cumple	—
Ventilador	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
Sistema antibloqueante de frenos	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Luces interiores	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Agua limpiaparabrisas	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces de stop	Cumple	—	Círculo	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Terminales	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

ACC7

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Andrés Calderón

FIRMA DEL INSPECTOR