



**FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO
HOJA DE NOVEDADES
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 07/04/2022

Hora inicial: 10:22:00

Hora final: 10:31:00

Duración revisión: 00 horas 9 min


Empresa de transporte: CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS
Nombre de conductor: HERVIN BETANCUR RODAS
Placa: TRE756 N.Int: 1002
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 14
Kilometraje: 673047
Técnicos: /CRISTIAN ARGAEZ/OSCAR SALINAS

Propietario: BETANCUR RODAS AYDE
Cédula Conductor: 71395828
Tipo: Microbus
Modelo: 2006
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO


Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS


Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 5.9-Delantera Derecha: 4.6-Trasera Izquierda Interior: 4.4-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3.5

Vigencia del extintor próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director: 

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302 988-7
DIVISIÓN TECNICOMECHANICA

----- FIN DEL REPORTE -----