



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
23/05/2022	SNV789	Andrés Felipe Calderón Florez	10/06/2022
NOMBRE PROPIETARIO:		CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Luis Zapata		98663554	Luis Zapata

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
15/05/2023	11/06/2022	9/09/2023
CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:
Sí	30/11/2022	Sí
		386323

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Anclaje silletería	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Elementos de fragmentación o explosión de vent.	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
documentos ingreso	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Clinturon de seguridad	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Luces Internas	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Agua limpia/ábras	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Puntas Mac Pherson	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Tuerca y rines	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Círculo	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Terminales	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR