



## REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

|            |        |                               |              |
|------------|--------|-------------------------------|--------------|
| FECHA:     | PLACA: | NOMBRE INSPECTOR:             | VENCIMIENTO: |
| 19/05/2022 | SNX018 | Andrés Felipe Calderón Florez | 18/07/2022   |

|                     |                   |                         |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| NOMBRE PROPIETARIO: | CEDULA CONDUCTOR: | NOMBRE CONDUCTOR:       |
| Nathalia Zapata     | 71272326          | ECHEVERRI CARLOS ALEXIS |

| DOCUMENTOS        |                 |                                   |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| VENCIMIENTO SOAT: | VENCIMIENTO CDA | VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN: |
| 26/01/2023        | 15/01/2023      | 24/08/2023                        |

|                 |                       |                      |              |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| CARGA EXTINTOR: | VENCIMIENTO EXTINTOR: | EQUIPO DE CARRETERA: | KILOMETRAJE: |
| Si              | 30/04/2023            | Si                   | 160323       |

| ELEMENTO INSPECCIONADO                          | ESTADO | OBSERVACION | ELEMENTO INSPECCIONADO             | ESTADO | OBSERVACION |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|
| Anclaje silleteria                              | Cumple | ---         | Llanta trasera izquierda interior  | Cumple | ---         |
| Pito                                            | Cumple | ---         | Llanta trasera izquierda exterior  | Cumple | ---         |
| Esquemas                                        | Cumple | ---         | Llanta de repuesto                 | Cumple | ---         |
| Tuberia                                         | Cumple | ---         | Llanta delantera derecha           | Cumple | ---         |
| Elementos de fragmentación o expulsión de vent. | Cumple | ---         | Radiador                           | Cumple | ---         |
| documentos ingreso                              | Cumple | ---         | Líquido frenos                     | Cumple | ---         |
| administrativo                                  | Cumple | ---         | Retenedores ruedas                 | Cumple | ---         |
| administrativp                                  | Cumple | ---         | Nivel de Carga                     | Cumple | ---         |
| Ventanería                                      | Cumple | ---         | Ajuste de Bornes                   | Cumple | ---         |
| Sistema antideslizante de pedales               | Cumple | ---         | Sulfatación                        | Cumple | ---         |
| Cinturon de seguridad                           | Cumple | ---         | Aceite diferencial                 | Cumple | ---         |
| Elementos que obstruyan la vision               | Cumple | ---         | Aceite transmisión                 | Cumple | ---         |
| Luces Internas                                  | Cumple | ---         | Aceite hidráulico                  | Cumple | ---         |
| Instrumentos de tablero                         | Cumple | ---         | Agua limpiabrisas                  | Cumple | ---         |
| Gato                                            | Cumple | ---         | Refrigerante                       | Cumple | ---         |
| Tacos                                           | Cumple | ---         | Aceite motor                       | Cumple | ---         |
| Señales                                         | Cumple | ---         | Puntales Mac Pherson               | Cumple | ---         |
| Chaleco                                         | Cumple | ---         | Inspección de Compresor            | Cumple | ---         |
| Botiquin                                        | Cumple | ---         | Eje cardánico                      | Cumple | ---         |
| Cruceta                                         | Cumple | ---         | Pastas                             | Cumple | ---         |
| Herramientas                                    | Cumple | ---         | Correas                            | Cumple | ---         |
| Rache Sist. De Tensión                          | Cumple | ---         | Sistema de Escape                  | Cumple | ---         |
| Aire                                            | Cumple | ---         | Amortiguador                       | Cumple | ---         |
| Luces altas                                     | Cumple | ---         | Tuercas y rines                    | Cumple | ---         |
| Luces bajas                                     | Cumple | ---         | Espiral                            | Cumple | ---         |
| Luces de stops                                  | Cumple | ---         | Circuito                           | Cumple | ---         |
| Luces de reversa                                | Cumple | ---         | Cámaras de Aire                    | Cumple | ---         |
| Luces de parqueo                                | Cumple | ---         | Bandas                             | Cumple | ---         |
| Llanta delantera izquierda                      | Cumple | ---         | Verificación Tanque Almacenamiento | Cumple | ---         |
| Llanta trasera derecha interior                 | Cumple | ---         | Brazos de Dirección                | Cumple | ---         |
| Llanta trasera izquierda interior               | Cumple | ---         | Terminales                         | Cumple | ---         |

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR

19/05/2022 12:01