



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	23/05/2022	PLACA:	EXV041	NOMBRE INSPECTOR:	Andrés Felipe Calderón Florez	VENCIAMIENTO:	22/07/2022
--------	------------	--------	--------	-------------------	-------------------------------	---------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:	COOTRASANA	CECULA CONDUCTOR:	70510186	NOMBRE CONDUCTOR:	RESTREPO PALACIO ELKIN JAIRO DE JESUS
---------------------	------------	-------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

VENCIAMIENTO SOAT:	13/10/2022	VENCIAMIENTO CPA:	16/10/2022	VENCIAMIENTO TABLITA DE OPERACIÓN:	15/10/2022
--------------------	------------	-------------------	------------	------------------------------------	------------

CARGAS EXTINTOR:	SI	VENCIAMIENTO EXTINTOR:	28/02/2023	EQUIPO DE CABLETAL:	SI	COMETAL:	99991
------------------	----	------------------------	------------	---------------------	----	----------	-------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Arque sistema	Cumple	---	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---
Fluido	Cumple	---	Llanta de repuesto	Cumple	---
Resacas	Cumple	---	Llanta delantera derecha	Cumple	---
Trabaja	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Elementos de fragmentación o explosión de vent.	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Documentos ingreso	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de carga	Cumple	---
Ventilador	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Acetate diferencial	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Acetate transmisión	Cumple	---
Luces interiores	Cumple	---	Acetate hidráulico	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Casco	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Acetate motor	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Bosquian	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Cruce	Cumple	---	Pastor	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Placa Sot De Termino	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Tuerca y tinas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Espejo	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Crecido	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Llanta trasera derecha izquierda	Cumple	---	Resaca de Dirección	Cumple	---
Llanta trasera izquierda izquierda	Cumple	---	Terminales	Cumple	---

ESTADO REVISIÓN: Aprobado

[Firma]

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Firma]

FIRMA DEL INSPECTOR