

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 4944444

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-06-07	Nombre o razón social LEONARDO DE JESUS ALVAREZ HERRERA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70975920	
Dirección CLLE60 #75-150 RIVERA DEL VALLE	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa JYX069	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10024053659	Fecha Matrícula 2021-09-24	Color Blanco glacial (v)
No. Motor F4RE410C284996	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1996	Kilometraje 12136
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	88.90		88.90		84.30
				Trasera Derecha	Valor
					85.70

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.20	50	%	Eje 1 Izquierdo	2925.00	3866.00	N	Eje 1 Derecho	3089.00	4242.00	5.31	30
			Eje 2 Izquierdo	2563.00	3386.00	N	Eje 2 Derecho	2499.00	3838.00	2.50	30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-0.14	0.17				10

Inspección Visual											
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G5	Soportes	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G6	Desempañador	CUMPLE	G6	Luces altas	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Parebridas	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G11	Basidior	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G5	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G3	Pilo	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceata	CUMPLE	G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G8	Extintor	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE			
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE			
G8	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE			
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Eje5 llanta derecha	CUMPLE			
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Luz interna	CUMPLE			
G8	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE			
G8	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE			
G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE						
G1	Espéjos	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE FRENADO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.38
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	5.00
Eje2	4.30	4.23



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revision tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)