



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
7/07/2022	WCQ166	Andrés Felipe Calderón Florez	5/09/2022

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
ARENAS OJEDA GLORIA EDILMA	1128452570	SANTIAGO OSPINA ARENAS

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
8/01/2023	11/01/2023	18/05/2023

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/09/2022	Si	165965

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Anclaje silleteria	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
tuberia	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de vent	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
documentos ingreso	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Aceite hidraulico	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Terminales	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

[Firma]
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Firma]
FIRMA DEL INSPECTOR