REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
16/07/2022	SNX018	Andrés Felipe Calderón Florez	14/09/2022

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Nathalia Zapata	71272326	ECHEVERRI CARLOS ALEXIS

DOCUMETNOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
26/01/2023	15/01/2023	24/08/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/04/2023	Si	166025

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Anclaje silleteria	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
Resquemas	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
Tuberia	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de vent	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Documentos ingreso	Cumple	—	Liquido frenos	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple		Suspensión	Cumple	
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Aceite hidraulico	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Parte Sist. De Tensión	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Terminales	Cumple	—

ESTADO REVISION: **Aprobado**

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Andres calderon.

FIRMA DEL INSPECTOR