



# REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1820



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNX644

## APROBADO

**Críticas** 0    **Rechazado** 0% (0)

**Aprobadas** 104    **Total** 104

### Datos de la Inspección

<b>Fecha:</b>	29/jul./2022 04:23 p.m.	<b>Fecha Siguiente:</b>	27/sep./2022 04:23 p.m.
<b>Odómetro:</b>	264.216	<b>Odómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Horómetro:</b>	-	<b>Horómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Conductor:</b>	-		
<b>Creado Por:</b>	Hector Alonso Perez Mesa	<b>Fecha Creación:</b>	29/jul./2022 04:34 p.m.
<b>Fecha Inicio:</b>	29/jul./2022 04:31 p.m.	<b>Fecha Finalización:</b>	29/jul./2022 04:34 p.m.
<b>Centro de Costos:</b>	-	<b>Ciudad:</b>	-
<b>Comentario:</b>	-		<b>Grupos:</b> -

### Datos del Vehículo

<b>Vehículo:</b>	SNX644	<b>Marca:</b>	CHEVROLET	<b>Línea:</b>	FRR
<b>Medición Actual:</b>	264.216 km [29/jul./2022]	<b>Horómetro Actual:</b>	-No Definido-	<b>Tipo:</b>	BUS

### LLANTA 1

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Profundidad Interior (Llanta 1)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior		12 - Aprobado

(Llanta 1)

Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado
-------------------	---	------------------

## LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 5

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
---------	--------------------	--------------

Profundidad Interior (Llanta 5)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 5)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 6

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 6)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 6)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)	12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	12 - Aprobado
Estado (Llanta R)	BUENO - Aprobado

## RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO -

		Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Fuga De Líquido		BUENO -
De Frenos		Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Dd)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Fuga De Líquido		BUENO -
De Frenos		Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado

## RUEDA TRASERA IZQUIERDA

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## RUEDA TRASERA DERECHA

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Td)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

<b>Novedad</b>	<b>Calificación</b>
----------------	---------------------

Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

## SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

## SISTEMA DE FRENOS GENERAL

Novedad	Calificación

Fugas De Aire	BUENO - Aprobado
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Recipientes Y Tanques (Tarros)	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

## VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Ventanas Y Martillos De Emergencia		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Vidrios		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado

## Firmas



**Firmado Por:** Jesus David Talaigua Rosario

**Fecha Firma:** 29/jul./2022 05:39 p.m.

Certificado sin firma de un ingeniero mecánico no es válido. Todo certificado reprobado tiene 15 días calendario para ser revisado de nuevo sin ningún costo adicional, no queriendo decir que el vehículo esté exento de multas e inmovilización. JARBET SAS no se hace responsable de ningún tipo de multas o costos acarreados por éstas. Propiedad intelectual de JARBET SAS. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento y sus componentes.