



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

| FECHA: | PLACA: | NOMBRE INSPECTOR: | VENCIMIENTO |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 03/08/2022 | TJZ646 | Andrés Felipe Calderón Florez | 02/10/2022 |

| NOMBRE PROPIETARIO: | CEDULA CONDUCTOR: | NOMBRE CONDUCTOR: |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ORTIZ HERRERA ANDRES FELIPE | 1039759552 | ANDRES FELIPE ORTIZ HERRERA |

| DOCUMENTOS | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| VENCIMIENTO SOAT: | VENCIMIENTO CDA | VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN: |
| 26/01/2023 | 05/02/2023 | 28/07/2024 |

| CARGAR EXTINTOR: | VENCIMIENTO EXTINTOR: | EQUIPO DE CARRETERA: | KILOMETRAJE: |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Si | 28/02/2023 | Si | 89240 |

| ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION | ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION |
|--|--------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|
| Andaje silletería | Cumple | — | Llanta trasera izquierda interior | Cumple | — |
| Pito | Cumple | — | Llanta trasera izquierda exterior | Cumple | — |
| esquemas | Cumple | — | Llanta de repuesto | Cumple | — |
| tubería | Cumple | — | Llanta delantera derecha | Cumple | — |
| Elementos de fragmentación o expulsión de viento | Cumple | — | Radiador | Cumple | — |
| documentos ingreso | Cumple | — | Líquido frenos | Cumple | — |
| administrativo | Cumple | — | Retenedores ruedas | Cumple | — |
| administrativo | Cumple | — | Nivel de Carga | Cumple | — |
| Ventanería | Cumple | — | Ajuste de Bornes | Cumple | — |
| Sistema antideslizante de pedales | Cumple | — | Sulfatación | Cumple | — |
| Cinturón de seguridad | Cumple | — | Aceite diferencial | Cumple | — |
| Elementos que obstruyan la visión | Cumple | — | Aceite transmisión | Cumple | — |
| Luces internas | Cumple | — | Aceite hidráulico | Cumple | — |
| Instrumentos de tablero | Cumple | — | Agua limpiabrisas | Cumple | — |
| Gato | Cumple | — | Refrigerante | Cumple | — |
| Tacos | Cumple | — | Aceite motor | Cumple | — |
| Señales | Cumple | — | Puntales Mac Pherson | Cumple | — |
| Chaleco | Cumple | — | Inspección de Compresor | Cumple | — |
| Botiquín | Cumple | — | Eje cardánico | Cumple | — |
| Cruceta | Cumple | — | Pastas | Cumple | — |
| Herramientas | Cumple | — | Correas | Cumple | — |
| Rache Sist. De Tensión | Cumple | — | Sistema de Escape | Cumple | — |
| Aire | Cumple | — | Amortiguador | Cumple | — |
| Luces altas | Cumple | — | Tuercas y rines | Cumple | — |
| Luces bajas | Cumple | — | Espiral | Cumple | — |
| Luces de stops | Cumple | — | Círculo | Cumple | — |
| Luces de reversa | Cumple | — | Cámaras de Aire | Cumple | — |
| Luces de parqueo | Cumple | — | Bandas | Cumple | — |
| Llanta delantera izquierda | Cumple | — | Verificación Tanque Almacenamiento | Cumple | — |
| Llanta trasera derecha interior | Cumple | — | Brazos de Dirección | Cumple | — |
| Llanta trasera izquierda interior | Cumple | — | Terminales | Cumple | — |

ESTADO REVISION: **Aprobado**

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR