

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA SAS, NIT: 900063790-1
Calle 50 # 40-20, ITAGUI (ANTIOQUIA)
TEL: 3713895



CENTRO DE REVISIÓN
TECNOMECÁNICA - 002
Tel: 371 39 95

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-07-21	Nombre o razón social ZOILA ROSA CORREA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42788682		Departamento Antioquia	
Dirección CR 52A 36 C 38		Teléfono 9999999		Ciudad Itagui	
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa EQX207	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10018268112	Fecha Matricula 2017-07-14	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis R3YMAFACEJ823283
No. Motor M9TC678C629111	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2299	Kilometraje 127541	Número de Sillas 18	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5378

4. Intensidad inclinación de las luces bajas							
Baja(s)	Dirección(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minimo/Rango	Unidad
			45.9			2.5	Klux
	Inclinación		1.29			[0.5 - 3.5]	%
	izquierda(s)		46.0			2.5	Klux
	Inclinación		1.29			[0.5 - 3.5]	%
	Alta(s)		29.4				Klux
	Intensidad		31.8				Klux
	Arriba/abajo(s) / izquierda(s)						Klux
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad	
			91.9		225	Klux	

7. Suspensión (si aplica)							
Delantera	Valor	Detrasera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor
izquierda	87.00	Derecha	87.10	izquierda	80.10	Derecha	60.60
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

8. Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desbalanceo		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo	Máximo	Unidad
63.30	50	%	Eje 1 izquierdo	4773.00	8115.00	N	Eje 1 Derecho	5514.00	8905.00	N	13.40
			Eje 2 izquierdo	3324.00	6685.00	N	Eje 2 Derecho	3774.00	5775.00	N	11.90
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
26.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N	

9. Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
8.27	3.68				10
					Unidad m/m

10. Dispositivos de freno (si aplica)					
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo
					Unidad %

11. Emisiones de gases						11.a Vehículos con ciclo OTTO										
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nítrico NO		
		U	V	Norma	U	V	Norma	U	V	Norma	U	V	Norma	U	V	Norma
		CO			CO2			O2			HC			NO		
		Ralentí			Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%
		Cruce		%	Cruce		%	Cruce		%	Cruce		%	Cruce		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacities)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 4		Veloc	
		Unid	%	Unid	%	Unid	%	Unid	%	Veloc	Norma

VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X NO

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

E. COMITÉ



2022-07-21 EQX207 14:09



Fin del informe

MOREY FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[illegible]

0 ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

de par: Securimex Ingenieros S.A.S. **Icono-RTM** (distinto al gráfico para revisión técnica)

**VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN**

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO DE REVISIÓN
TECNICOMECÁNICA - 002
Tel: 371 39 95