



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
31/08/2022	TZW733	Andrés Felipe Calderón Florez	30/10/2022

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
BUITRAGO DE MENDOZA ANA CECILIA	1128444759	CANO PENAGOS JOHN EVER

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
15/07/2023	11/07/2023	16/05/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/08/2023	Si	24633

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Llanta trasera derecha interior	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—
Elementos de fragmentación o explosión de vent.	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Luces altas	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Radilador	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Liquidó frenos	Cumple	—
Anclaje silletería	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Acelta diferencial	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR