



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

| FECHA: | PLACA: | NOMBRE INSPECTOR: | VENCIMIENTO |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 23/09/2022 | SNX018 | Andrés Felipe Calderón Florez | 22/11/2022 |

| NOMBRE PROPIETARIO: | CEDULA CONDUCTOR: | NOMBRE CONDUCTOR: |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Nathalia Zapata | 71272326 | ECHEVERRI CARLOS ALEXIS |

| DOCUMENTOS | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| VENCIMIENTO SOAT: | VENCIMIENTO CDA | VENCIMIENTO TARjeta DE OPERACIÓN: |
| 26/01/2023 | 26/01/2023 | 22/09/2024 |

| CARGAR EXTINTOR: | VENCIMIENTO EXTINTOR: | EQUIPO DE CARRETERA: | KILOMETRAJE: |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Si | 30/04/2023 | Si | 171828 |

| ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION | ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION |
|--|--------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|
| Tarjeta de operación | Cumple | — | Luces bajas | Cumple | — |
| esquemas | Cumple | — | Llanta trasera derecha interior | Cumple | — |
| Instrumentos de tablero | Cumple | — | Llanta trasera derecha exterior | Cumple | — |
| Elementos de fragmentacion o expulsion de vent | Cumple | — | Llanta trasera izquierda interior | Cumple | — |
| administrativo | Cumple | — | Llanta trasera izquierda exterior | Cumple | — |
| administrativo | Cumple | — | Luces altas | Cumple | — |
| Técnico mecánica | Cumple | — | Llanta de repuesto | Cumple | — |
| Soat | Cumple | — | Llanta delantera derecha | Cumple | — |
| tuberia | Cumple | — | Radiador | Cumple | — |
| Licencia de conducción | Cumple | — | Aceite motor | Cumple | — |
| Luces internas | Cumple | — | Sulfatación | Cumple | — |
| Elementos que obstruyen la vision | Cumple | — | Ajuste de Bornes | Cumple | — |
| Cinturon de seguridad | Cumple | — | Nivel de Carga | Cumple | — |
| Sistema antidesizante de pedales | Cumple | — | Líquido frenos | Cumple | — |
| Andaje silleteria | Cumple | — | Retenedores ruedas | Cumple | — |
| Ventaneria | Cumple | — | Aceite diferencial | Cumple | — |
| Licencia de transito | Cumple | — | Aceite transmisión | Cumple | — |
| Pito | Cumple | — | Aceite hidráulico | Cumple | — |
| Chaleco | Cumple | — | Agua limpiabrisas | Cumple | — |
| Botiquin | Cumple | — | Refrigerante | Cumple | — |
| Rache Sist. De Tensión | Cumple | — | Retrovisor | Cumple | — |
| Señales | Cumple | — | Puntas Mac Pherson | Cumple | — |
| Tacos | Cumple | — | Eje cardánico | Cumple | — |
| Gato | Cumple | — | Soportes (Motor, Transmisión) | Cumple | — |
| Cruceta | Cumple | — | Correas | Cumple | — |
| Herramientas | Cumple | — | Sistema de Escape | Cumple | — |
| Aire | Cumple | — | Circuito | Cumple | — |
| Llanta delantera Izquierda | Cumple | — | Amortiguador | Cumple | — |
| Luces de parqueo | Cumple | — | Espiral | Cumple | — |
| Luces de reversa | Cumple | — | Verificación Tanque Almacenamiento | Cumple | — |
| Luces bajas | Cumple | — | Brazos de Dirección | Cumple | — |

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR