



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
30/09/2022	EQX000	Andrés Felipe Calderón Florez	29/11/2022
HOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:	
Bancolombia S.A	98520422	RAÚL DE JESÚS ESCOBAR MUÑOZ	
DOCUMENTOS			
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	
4/01/2023	18/12/2022	9/01/2024	
CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/09/2023	Si	176956

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Llanta trasera derecha interior	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventalo administrativo	Cumple	—	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Luces altas	Cumple	—
Sat	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
Ituberia	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Luces Internas	Cumple	—	Acetil motor	Cumple	—
Elementos que obstruyen la vision	Cumple	—	Sulfatacion	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Andaje silenteria	Cumple	—	Liquido frenos	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Acetil diferencial	Cumple	—
Pilo	Cumple	—	Acetil transmision	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Acetil hidraulico	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Rache Sist. De Tension	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Llanta delantera Izquierda	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
			Brazos de Dirección	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR