



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
5/09/2022	WCR963	Andrés Felipe Calderón Florez	4/11/2022

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
CANO CORREA JOHNNY AUGUSTO	3507745	WILSON ANDRÉS ESTRADA ESTRADA

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
25/07/2023	7/07/2023	11/01/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2023	Si	390961

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Llanta trasera derecha interior	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de vental administrativo	Cumple	—	Llanta trasera Izquierda interior	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Llanta trasera Izquierda exterior	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Luces altas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Refridador	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Acetato motor	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Andaje silletería	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Acetato diferencial	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Acetato transmisión	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Agua limpia/brisa	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Llanta delantera Izquierda	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
			Brazos de Dirección	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR