



## REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
23/07/2022	EXV041	Andrés Felipe Calderón Florez	21/09/2022

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
COOTRASANA	1128450642	MONTOYA VELEZ JUAN CAMILO

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
13/10/2022	16/10/2022	15/10/2022

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2023	Si	105471

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Anclaje silletera	Cumple	---	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	Llanta de repuesto	Cumple	---
tuberia	Cumple	---	Llanta delantera derecha	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de vent	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
documentos ingreso	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Ajuste de Bormes	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Puntas Mac Pherson	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Círculo	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Terminales	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado

  
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

  
FIRMA DEL INSPECTOR