

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AutoOMás
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00003365-2209
CDA AUTOMAS LAURELES
NIT 900135344-3
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA Fecha de prueba: 2022-09-20		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: ALEXIS RUIZ VELANDIA		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1106888870	
Dirección: CRA68#32E30 BELEN		Teléfono: 3043689215		Ciudad: MEDELLIN Departamento: ANTIOQUIA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SXE992	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T5	Clase: MICROBUS	Modelo: 2014	Cilindraje: 1968 Kilometraje: 235362
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10027048308	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor: ALEXIS RUIZ VELANDIA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha		
Valor 81			Valor 69			Valor 65			Valor 53		
									Mínimo 40		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: SISTEMA DE FRENOS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,12	2,03
Eje 2	2,34	2,71

Karen Lucia Payares Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.