



Ficha Nro.49125

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

CDA AUTOFULL COLOMBIA

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 12/11/2022

Hora Inicial: 07:16:00

Hora Final: 07:29:00

Duración revisión:00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSMILENUM 2021

Nombre de conductor: JUAN JAIRO PEREZ GIRALDO

Placa: SNX015

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 296279

Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

N.int: 448

Capacidad: 16

Nro.Factura: 126

Propietario: GOMEZ RAMIREZ HERNAN URIEL

Cédula Conductor: 70645115

Tipo: Microbus

Modelo: 2015

Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022

Marca: NISSAN

Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

Juan David Perez T.

Ingeniero Mecánico

JUAN DAVID PEREZ TOBON

MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:7.83-Delantera Derecha:7.85-Trasera Izquierda Interior:8.61-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.27-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:8.36

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----



APROBADO

APROBADO

Fecha de impresión
12/11/2022
07:29:00

Sede Ppal:CII 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:CII 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1