




REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO		
26/12/2022	TRM843	Andrés Felipe Calderón Florez	24/02/2023		
NOMBRE PROPIETARIO:		CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:		
JHON EVER CANO PENAGOS		1036608744	DANNY VELEZ		
DOCUMENTOS					
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:			
18/12/2023	9/12/2023	11/10/2024			
CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:		
Si	28/02/2023	Si	246563		
ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o explosión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bormes	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpia/brisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntas Mac Pherson	Cumple	—
Andaje silenteria	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Círculo	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barras Conectores u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuerca y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Andaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: **Aprobado**


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR