



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1996

Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNU462

APROBADO

Criticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	106	Total	106

Datos de la Inspección

Fecha:	14/ene./2023 09:26 a.m.	Fecha Siguierte:	15/mar./2023 09:26 a.m.		
Odómetro:	-	Odómetro Siguierte chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguierte chequeo:	-		
Conductor:	-				
Creado Por:	DAYSON CORTEZ	Fecha Creación:	14/ene./2023 09:32 a.m.	Fuente:	WES
Fecha Inicio:	14/ene./2023 09:27 a.m.	Fecha Finalización:	14/ene./2023 09:32 a.m.	Duración:	5m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos:	-
Comentario:	-				

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNU462	Marca:	FOTON	Línea	31493ZQW3C15523
Medicion Actual:	229.296 km [03/nov./2022]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	1928	Fecha:	03/nov./2022 09:57 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	229.296	Horómetro:	-		

LLANTA 1