


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de Inspección: 02/01/2023				Consecutivo: 2023-2004	
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO					
Nombre o Razón Social: WILLIAM DE JESUS GOMEZ LOPEZ				Placa:	Interno:
Cedula o NIT: 70324428				Modelo:	Tipo:
				WMO569	BUSETA
				2017	Kilometraje: gps
				Marca:	
				CHEVROLET	
CRITERIOS					
Documento de identidad	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS			SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad			X		2016-10-11
Tarjeta de operación			X		2024-05-12
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2023-09-23
Revisión Bimestral			X		2023-03-02
Revisión técnico mecánica (vigente)			X		2023-09-28
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2023-12-14
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN					
EQUIPO DE CARRETERA		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X			
2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X			
3. Extintor N0 1		X			
4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X			
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X			
6. Cruceta		X			
7. Linterna		X			
8. Llantia de repuesto		X			
10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)		X			
11. Logo razón social de la empresa transportadora		X			
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X			
14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)		X			
15. Logo razón social de la empresa transportador		X			
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X			
17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X			
18. Luces traseras medias		X			
19. Luces de reversa		X			
20. Luces de parqueo		X			
21. Luces direccionales		X			
22. Vidrio Panorámico		X			
23. Luz de placa		X			
24. Velocidad máxima		X			
27. Como conduzco		X			
Estado de la placa		X			
29. Luces delanteras altas y bajas		X			
30. Luces direccionales y parqueo		X			
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X			
32. Estado de la placa		X			
34. Emblema escolar (escrito al		X			

contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37, Estado general de latonería y pintura	X			
	38, Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	39, Espejo retrovisor y central	X			
	40, Aseo general	X			
FUNCIONAMIENTO	43, Estado general de sillas y cojinería	X			
	44, Estado del puesto del conductor	X			
BOTIQUIN	45, Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46, Palanca de expulsión o martillo	X			
FUNCIONAMIENTO	47, Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48, Pitos delantero y de reversa	X			
BOTIQUIN	49, Freno Principal	X			
	50, FRENO DE EMERGENCIA	X			
BOTIQUIN	51, Suspension	X			
	52, Niveles de fluido (Aceite)	X			
BOTIQUIN	52, Niveles de fluido (frenos)	X			
	52, Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	56, Tijeras de punta roma	X			
	59, Gasas limpias (20 unidades)	X			
BOTIQUIN	60, Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61, Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
BOTIQUIN	63, Cunitas (mitad de la capacidad)	X			
	64, Baja lenguas (20 unidades)	X			
BOTIQUIN	65, Tapa bocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66, Encendedor	X			
BOTIQUIN	67, Copitos	X			
	74, Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
BOTIQUIN	75, Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76, Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
BOTIQUIN	77, Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78, Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
BOTIQUIN	79, Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80, Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
BOTIQUIN	81, Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82, Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
BOTIQUIN	83, Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84, Gel antibacterial	X			

LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera derecha	
				IN	EX
BRIGESTONE	BRIGESTONE	CONTINENTAL	CONTINENTAL	AUFINE	AUFINE
235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
6mm	5mm	10mm	5mm	15mm	15mm
6mm	5mm	10mm	5mm	15mm	15mm
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES	
Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su telé móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

DEL
ORTE S.A.S

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la colinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
Responsable de la inspección:	Firma:
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	
Nombre y apellido del conductor	Firma:
TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS	
Resultado de la inspección	Aprobado
NIT 901259084-1	
CEL 3118870958	
<i>Edison</i>	