


Razón Social: TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE S.A.				Cédula o NIT: 901250084	
Fecha de Inspección: 14/12/2022				Dirección: TRANSPORTES S.A. NIT 901250084	
Teléfono(s): 44422401 ext. 1007 / 444470048				Inspección: 2022-2023	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: Transporte de servicio especial o Cédula o NIT: 901171617				Placa: 550471	Interno:
CRITERIOS				Modelo: 2011	Tipo: BPSA
Documento de identidad	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: gps
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS				SI	NO
Tarjeta de propiedad				X	FECHA
Tarjeta de operación				X	2012-10-24
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X	2023-01-01
Revisión Bimestral				X	2023-06-30
Revisión técnico mecánica (vigente)				X	2023-02-14
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X	2023-06-30
					2023-01-01
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA				NO APLICA	OBSERVACIONES
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X	
	3. Extintor N0 1			X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X	
	6. Cruceta			X	
	7. Linterna			X	
	8. Llanta de repuesto			X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X	
	18. Luces traseras medias			X	
	19. Luces de reversa			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	21. Luces direccionales			X	
	22. Vidrio Panorámico			X	
	23. Luz de placa			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	27. Como conduzco			X	
	Estado de la placa			X	
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	32. Estado de la placa			X	
	34. Emblema escolar (escrito al			X	

ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO		contrario)							
37. Estado general de latonería y pintura		X							
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO		38. Estado de los cinturones de seguridad		X					
		39. Espejo retrovisor y central		X					
		40. Aseo general		X					
		43. Estado general de sillas y cojinería		X					
		44. Estado del puesto del conductor		X					
		45. Salidas de emergencia señalizadas		X					
		46. Palanca de expulsión o martillo		X					
		47. Dispositivo sonoro de seguridad		X					
		48. Pitos delantero y de reversa		X					
FUNCIONAMIENTO		49. Freno Principal		X					
		50. FRENO DE EMERGENCIA		X					
		51. Suspension		X					
		52. Niveles de fluido (Aceite)		X					
		52. Niveles de fluido (frenos)		X					
		52. Niveles de fluido (Refrigerante)		X					
BOTIQUIN		58. Tijeras de punta roma		X					
		59. Gasas limpias (20 unidades)		X					
		60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas		X					
		61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)		X					
		63. Curitas (mitad de la capacidad)		X					
		64. Baja lenguas (20 unidades)		X					
		65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)		X					
		66. Encendedor		X					
		67. Copitos		X					
		74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)		X					
		75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)		X					
		76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)		X					
		77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)		X					
		78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)		X					
		79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)		X					
		80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml		X					
		81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad		X					
		82. Termómetro de mercurio o digital Unidad		X					
		83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad		X					
		84. Gel antibacterial		X					
LLANTAS									
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda		Trasera derecha			
PIRELLI		PIRELLI		IN		EX			
235/75 R17.5		235/75 R17.5		PIRELLI		PIRELLI			
10mm		10mm		235/75 R17.5		235/75 R17.5		MAXXIS	
10mm		10mm		10mm		10mm		MAXXIS	
Cumple		Cumple		10mm		5mm		5mm	
				Cumple		Cumple		Cumple	
RECOMENDACIONES									
Adquiera un botiquin mas adecuado				Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil					
Prepare nueva revisión tecnomecanica				Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad					

... de los vidrios de empuje la clara y visible
 ... el cambio posterior de la tener visibilidad
 ... las placas del vehículo están retuadas,
 ... o ilegibles
 ... el estado de la pintura y pintura
 ... la instalación de cinturones de seguridad
 ... renovación de carga de sus extintor(es)
 ... renovación de ...
 ... la persona que realiza la
 ... de la ...

... vidrios
 ... de utilizar vidrios tintados
 ... las letras de la repita lateral superior son
 ...
 ... disponible y de la il a casa al estirado y al
 ...
 ... la bandera escolar
 ... caja de herramientas
 ... renovación de póliza de responsabilidad civil
 ... el ...
 ... y ... de ... de seguridad



Responsable de la inspección:
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Firma:
Felipe Valencia

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

TECNOLOGÍAS
 Resultado de la inspección: **APROBADO**
TRANSPORTE SAS
 NIT 901259084-1
 CEL 3118870958

Aprobado