

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA CEJA, NIT: 901168788-5
CLL 27 # 21 - 36, LA CEJA (ANTIOQUIA)
TEL: 4750190 - 3222111068

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-01-27	Nombre o razón social JORGE GUTIERREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15383975
Dirección RIONEGRO	Teléfono 5535738	Ciudad Rionegro

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa SNO669	País Colombia	Servicio Público	Clase Bus	Marca Chevrolet	Línea Npr
Modelo 2007	No. de licencia de transito 1009564402	Fecha Matrícula 2008-02-04	Color Blanco arco bicapa	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9GCNPR7187B008495
No. Motor 353322	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 4570	Kilometraje 460477	Número de Sillas 27	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo 2.5	Unidad klux/1m	Inclinación 2.49	Rango 0.5 - 3.5	Unidad %	Intensidad 30.20	Máximo 225	Unidad klux/1m
		-	dBA	Baja Izquierda	16.40	2.5	klux/1m	2.88	0.5 - 3.5	%		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	--------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.90	50	%	Eje 1 izquierdo	8890.00	11628.00	N	Eje 1 Derecho	8998.00	10708.00	N	1.20	30 %
			Eje 2 izquierdo	9356.00	20617.00	N	Eje 2 Derecho	9391.00	13486.00	N	0.37	30 %
29.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
CO	Vr Norma	Unidad	Vr Norma	Unidad	Unidad
	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí
Crucero	Crucero	%	Crucero	%	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		Unidad %

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

56675

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 9.22mm ; Eje2 derecha 2 6.70mm ; Eje1 izquierda 1 8.00mm ; Eje2 izquierda 1 7.40mm ; Eje2 izquierda 2 7.80mm ; Llanta de repuesto 5.00mm ;

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Fin del informe



2023-01-27 SNO669 17:22



2023-01-27 SNO669 17:24

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vanesa BG".

VANESA BETANCUR GUTIERREZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Johnatan Grajales [Alineación, peso y frenos], Johnatan Grajales [Foto delantera], Johnatan Grajales [Inspección sensorial interior], Johnatan Grajales [Profundidad de labrado], Johnatan Grajales [Foto trasera], Johnatan Grajales [Inspección sensorial inferior], Johnatan Grajales [Inspección sensorial exterior], Johnatan Grajales [Inspección sensorial motor], Johnatan Grajales [Alineación de luces], Johnatan Grajales [Tercera placa],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



Tel: 475 0190