



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

27/01/2023	SNX644	Roy David Velásquez Álvarez	28/03/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

LAS BUSETICAS S. A. A	98659995	JOHNNY DE JESUS CANO SANCHEZ
-----------------------	----------	------------------------------

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
5/01/2024	1/07/2023	9/05/2023

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/06/2023	Si	274574
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	--	Radiador	Cumple	--
Esquemas	Cumple	--	Aceite motor	Cumple	--
Instrumentos de tablero	Cumple	--	Sulfatación	Cumple	--
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	--	Ajuste de Bornes	Cumple	--
Administrativo	Cumple	--	Nivel de Carga	Cumple	--
Administrativo	Cumple	--	Líquido frenos	Cumple	--
Técnico mecánica	Cumple	--	Retenedores ruedas	Cumple	--
Soat	Cumple	--	Aceite diferencial	Cumple	--
tubería	Cumple	--	Aceite transmisión	Cumple	--
Licencia de conducción	Cumple	--	Aceite hidráulico	Cumple	--
Luces internas	Cumple	--	Agua limpiabrisas	Cumple	--
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Cinturón de seguridad	Cumple	--	Retrovisor	Cumple	--
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	--	Puntales Mac Pherson	Cumple	--
Anclaje silletería	Cumple	--	Eje cardánico	Cumple	--
Ventanería	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	--
Licencia de tránsito	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Pito	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Círculo	Cumple	--
Botiquín	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Rache Sist. De Tensión	Cumple	--	Espiral	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	--
Tacos	Cumple	--	Bracos de Dirección	Cumple	--
Gato	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Cruceta	Cumple	--	Átulos de Brazos Oscilantes	Cumple	--
Herramientas	Cumple	--	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	--
Aire	Cumple	--	Brazo Pitman	Cumple	--
Uanta delantera izquierda	Cumple	--	Porta Manguetas	Cumple	--
Luces de parqueo	Cumple	--	Inspección de Compresor	Cumple	--
Luces de reversa	Cumple	--	Pastillas	Cumple	--
Luces de stops	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Luces bajas	Cumple	--	Mordazas	Cumple	--
Uanta trasera derecha interior	Cumple	--	Barra estabilizadora	Cumple	--
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	--	Tuercas y rines	Cumple	--
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificación de Hojas	Cumple	--
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	--	Anclaje de Muelles	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Uanta de repuesto	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Uanta delantera derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR