

**TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

DATOS DEL VEHICULO				NIT: 901259084-1
Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS	Consecutivo: 2023-2261			
Fecha de inspección: 15/02/2023	Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: RODRIGO ANTONIO OSORIO GERALDO	Placa: SSQ471	Intern:	Tipo: BUSES	
Cédula o NIT: 71651854	Modelo: 2013	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: gps	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			
Licencia de conducción	X			
	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2012-10-24	
Tarjeta de operación	X		2023-09-08	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2023-06-30	
Revisión Bimestral	X		2023-04-15	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2023-06-30	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2023-09-08	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	3. Extintor NO 1	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	6. Cruceta	X		
	7. Linterna	X		
	8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	15. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X		
	18. Luces traseras medias	X		
	19. Luces de reversa	X		
	20. Luces de parqueo	X		
	21. Luces direccionales	X		
	22. Vidrio Panorámico	X		
	23. Luz de placa	X		
	24. Velocidad máxima	X		
	27. Como conduzco	X		
	Estado de la placa	X		
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X		
	30. Luces direccionales y parqueo	X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
	32. Estado de la placa	X		

	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
RELLI	PIRELLI	IN	EX
5/70R17.5	235/70R17.5	PIRELLI	PIRELLI
10MM	10MM	235/70R17.5	235/70R17.5
10MM	10MM	10MM	5MM
Cumple	Cumple	10MM	5MM
		Cumple	Cumple
		Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
-----------------------------------	---

Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Firma:

Felipe Valencia

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

TECNOLOGIAS
DEL TRANSPORTE SAS
Resultado de la Inspección
NIT 901259084-1
CEL 3148874958

Aprobado