

7/3/23, 14:26

Formato de resultados

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A.S. NIT. 901146280-1
 TV. 10 # 11-49 LA VIRGINIA (RISARALDA)
 TEL. 3679116

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 26/3-23-27	Nombre o razón social ELECTRICAS DE MEDELLIN S.A	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 9909964137	
Dirección CL 100 3A 43 TOR 2 OFC 401	Teléfono 3214279	Ciudad La virginia	Departamento Risaralda
3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa GD3990	País Colombia	Servicio Público	Clase Buseta
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020562101	Fecha Matrícula 2020-05-18	Color Blanco
No. Motor 76517231	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 3700	Kilometraje 1
		Número de Silbas 23	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto anormalizado

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
			dBA			klux/1m			%		klux/1m

7. Suspensión (si aplica)				8. Frenos				9. Desviación lateral			
Delantera izquierda	Valor	Delantera Derecha	Unidad	Trasera izquierda	Valor	Trasera Derecha	Unidad	Delantera izquierda	Valor	Delantera Derecha	Unidad

10. Dispositivos de freno (si aplica)				11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	m/km	Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)				11.c. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.d. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.e. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.f. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.g. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.h. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.i. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.j. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.k. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.l. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.m. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.n. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.o. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.p. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.q. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

11.r. Vehículos a Gasolina (opacidad)				11.s. Vehículos a Gasolina (opacidad)			
Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid

7/3/23, 14:26

Formato de resultados

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 9379				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	
			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

0. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA TABLA 2.2.1.1			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA MANTENER LA ENSEÑANZA A LOS ALUMNOS			Tipo de defecto	
Código	Descripción	Grupo	A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X_

NO _

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

48229

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-03-07 GDX990 14:14



2023-03-07 GDX990 14:14

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fin del informe

CRISTIAN RAMIREZ GRANADA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Brandon Lopez Grajales [Inspección sensorial motor], Cristian Julian Ramirez Granada [Inspección sensorial exterior], Cristian Julian Ramirez Granada [Torcedor placa], Cristian Julian Ramirez Granada [Fotó trasera], Cristian Julian Ramirez Granada [Profundidad de la trola], Cristian Julian Ramirez Granada [Alineación, peso y frenos], Cristian Julian Ramirez Granada [Inspección sensorial interior], Cristian Julian Ramirez Granada [Fotó delantera], Brandon Lopez Grajales [Inspección sensorial inferior], Cristian Julian Ramirez Granada [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecma Ingenieros S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)