



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO:

13/03/2023	SNT035	Roy David Velásquez Álvarez	12/05/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

Laura rosero escobar	1128459846	Jhony Bustamante Roman
----------------------	------------	------------------------

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
18/11/2023	9/11/2023	4/12/2023

CAMBIO EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/10/2023	Si	241477

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Asiento	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Asiento motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Iluminación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o explosión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Plafón de Carga	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Alquitrán fresco	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Rotamódulos ruedas	Cumple	---
Serie	Cumple	---	Asiento diferencial	Cumple	---
Inspección	Cumple	---	Asiento transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes internas	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Sistema antilanzamiento de pedales	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Verificación	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Pto	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Chalero	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Barricada	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Ruido Sist. De Tensión	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Sellos	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Talos	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Auto	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Gruceta	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes de parqueo	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes de reversa	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes de stop	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes bajas	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Luzes altas	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---	Asiento hidráulico	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado

[Signature]
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]
FIRMA DEL INSPECTOR