



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

10/03/2023	TRM843	Roy David Velásquez Álvarez	9/05/2023
------------	--------	-----------------------------	-----------

JHON EVER CANO PENAGOS	1128444759	CANO PENAGOS JOHN EVER
------------------------	------------	------------------------


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TAUJETA DE OPERACIÓN:
18/12/2023	9/12/2023	11/10/2024

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/03/2024	Si	249930

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Largera de operacion	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Acetate motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatacion	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Liquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acetate diferencial	Cumple	—
Trabaja	Cumple	—	Acetate transmision	Cumple	—
Licencia de conduccion	Cumple	—	Acetate hidraulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Retrorvisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Ancilaje silenciosa	Cumple	—	Eje cardanico	Cumple	—
Ventilador	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuitos	Cumple	—
Borcuquin	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rolche Sist. De Tension	Cumple	—	Espirales	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificacion Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Direccion	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceza	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspeccion de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Fuerzas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificacion de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Ancilaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR