



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

22/03/2023	SNO974	Roy David Velásquez Álvarez	24/04/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

LAS BUSETICAS S. A. A	72046306	WILFER HUMBERTO GARCES LEDESMA
-----------------------	----------	--------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARjeta DE OPERACIÓN:
25/04/2023	06/06/2023	06/06/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/09/2023	Si	357611

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion esquemas	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla administrativo	Cumple	—	Sulfatacion	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
tuberia	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Acetil diferencial	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Elementos que obstruyen la vision	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Agua limpia/brisas	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Ancilaje silleteria	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Círculo	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Llanta delantera Izquierda	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera Izquierda interior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera Izquierda exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Ancilaje de Muelles	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
			Cámaras de Aire	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO
FIRMA DEL INSPECTOR