REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA	PLACA	NOMBRE INSPECTOR	VENCIMIENTO
18/04/2023	SNR055	Roy David Velásquez Álvarez	17/06/2023

BIVIANA GALLEDO RESTREPO	1000758360	JHON DEIBI DURANGO GUISAO

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
10/12/2023	6/12/2023	18/11/2024

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/11/2023	Si	416923

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Enguerhas	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Inflación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o extintor de ventanilla	Cumple	—	Nivel de Barras	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Rotomedidas ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Tubería	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyen la visión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje silletería	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventilaría	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chalecos	Cumple	—	Chicotes	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Roche Slot. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gata	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Articulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Hemperlentes	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de posición	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barras estabilizadoras	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Fuentes y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Roy Velasquez

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner