



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO:

26/04/2023	SNX018	Roy David Velásquez Álvarez	25/06/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

Nathalia Zapata	71272326	ECHEVERRI CARLOS ALEXIS
-----------------	----------	-------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SCAT:	VENCIMIENTO CDA:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
26/01/2024	13/01/2024	22/09/2024

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/04/2024	Si	186867

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Cartilla de operación	Cumple	---	Amortecedor	Cumple	---
Espejos	Cumple	---	Acabte motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sufitacion	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de vapor	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánico	Cumple	---	Paralelismo ruedas	Cumple	---
Scat	Cumple	---	Acabte eficiencia	Cumple	---
Subaru	Cumple	---	Acabte trans misión	Cumple	---
Correa de conducción	Cumple	---	Acabte hidráulico	Cumple	---
Luces esternas	Cumple	---	Órgano temporizador	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Centros de seguridad	Cumple	---	Anticorrosivo	Cumple	---
Sistema automático de pedales	Cumple	---	Pantallas Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje al interior	Cumple	---	Eje cardán	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Esoportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Unidad de transmisión	Cumple	---	Cables	Cumple	---
Peso	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Escudo	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tension	Cumple	---	Filtro	Cumple	---
Siñales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tornos	Cumple	---	Bracos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Chueta	Cumple	---	Bujías de Bracos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Bujías Colectoras u distribuidas	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Braza Primario	Cumple	---
Unidad defensora izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pintas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bujías	Cumple	---
Luces Bajos	Cumple	---	Alendados	Cumple	---
Unidad cámara central interna	Cumple	---	Bujías instaladas	Cumple	---
Unidad cámara central exterior	Cumple	---	Tornillos y Bujías	Cumple	---
Unidad cámara izquierda exterior	Cumple	---	Verificación de ejes	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Principe de Muelles	Cumple	---
Unidad de repuesto	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Unidad defensora derecha	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado

[Signature]

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]

FIRMA DEL INSPECTOR