



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
16/05/2023	EQX000	Andres Felipe Calderon Florez	15/07/2023


NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Banco Colombia S. A	98520422	RAUL DE JESUS ESCOBAR MUNOZ


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
4/01/2024	26/12/2023	9/01/2024

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2024	Si	197625

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Enchufes	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Solt	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
tableria	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Luzes internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyen la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retractor	Cumple	---
Sistema antibloqueante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Arrojador de arena	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
ventaneria	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de transito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Flache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gaseo	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Bidules de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barras Conectores u oscilantes	Cumple	---
Axe	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Llanta de perquis	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Llanta de reserva	Cumple	---	Pastes	Cumple	---
Llanta de stop	Cumple	---	Panditas	Cumple	---
Llanta dejes	Cumple	---	Alordatas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Llantas alitas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Llanta de neopreno	Cumple	---	Amort de Aire	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			
Radiador	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


Firma del Inspecto


Firma del Propietario